



| | | | |
|-------|---------|----------|--------|
| LotNo | 1246012 | LOCATION | KOBE-N |
| MAKER | YANMAR | YEAR | 2013 |
| MODEL | VIO30-6 | HOUR | 1439 |
| S/N | 62401 | | |

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車

| | | | |
|--------|---------|---------|--|
| ENGINE | MODEL | - | |
| | S/N | - | |
| | COOLANT | OK | |
| | OIL | OK | |
| | START | OK | |
| | BLOW-BY | NO / なし | |
| | NOISE | NO / なし | |
| | EPA | NO / なし | |
| | NOTE | | |

| | | | |
|------------------|--------|--------------------------|-------|
| FRONT ATTACHMENT | BOOM | TYPE | SWING |
| | | OK | |
| | ARM | TYPE | STD |
| | | OK | |
| | PIPING | OK | |
| | BUCKET | TYPE | - |
| | | WITHOUT BUCKET / バケツ付属なし | |
| | BLADE | OK | |
| | PINS | BOOM | OK |
| | | ARM | OK |
| BUCKET | | OK | |
| NOTE | | | |

| | | |
|-----------|--------|-------------------------|
| CYLINDERS | BOOM | MINOR OIL LEAK / オイルにじみ |
| | SWING | OK |
| | ARM | OK |
| | BUCKET | OK |
| | BLADE | OK |
| | NOTE | |

| | |
|------------|----|
| TURN TABLE | OK |
|------------|----|

| | | |
|---------|----------------|-------------------------------|
| CONTROL | HYDRAULIC PUMP | OK |
| | TRAVEL | OK |
| | SWING | OK |
| | CONTROL | OK |
| | NOTE | 4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー |

| | |
|------------|--------------------------|
| ATTACHMENT | WORKING IS GOOD / 動作確認済み |
|------------|--------------------------|

| | |
|--------|--|
| REMARK | MODIFIED HYDRAULIC FORK "HS-80L" ATTACHED 12VOLT LIFTING-MAGNET "SIGMaCS". / リフティングマグネット付き油圧フォーク、本体以外のバケット等付属しない |
|--------|--|

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| UNDERCARRIAGE | SHOE | TYPE | RUBBER |
| | <input type="checkbox"/> W/PAD | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 300 mm | OK | |
| | PIN BUSH | OK | |
| | CARRIER ROLLER | OK | |
| | TRACK ROLLER | OK | |
| | FRONT IDLER | OK | |
| | SPROCKET | OK | |
| | NOTE | | |

| | | |
|---------|---------------|-------------------------|
| CAB/CNP | CAB/CNP | OK |
| | ROPS | NO / なし |
| | SEAT | OK |
| | CONTROL LEVER | OK |
| | A/C OR HEATER | - |
| | COMPUTER | - |
| | MONITOR | LCD BURN-IN / 液晶焼け、見にくい |
| | BATTERY | OK |
| | NOTE | |

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました