



LotNo	1122009	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KUBOTA	YEAR	2013
MODEL	U-30-5	HOURL	4075
S/N	76183		

DOCUMENT/書類  UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	—
	S/N	—
	COOLANT	NOT ENOUGH / 液不足
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	AIR CLEANER ELEMENT DAMAGED / エアクリーナーエレメント損傷

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	WORKING NOT CHECKED / 動作未確認	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OIL LEAK / オイル漏れ (小)
	SWING	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	ARM	OIL LEAK (SEVERE) / オイル漏れ (大)
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	—
	TRAVEL	—
	SWING	—
	CONTROL	UNCONFIRMED
NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー	

ATTACHMENT	—
------------	---

REMARK

UNABLE TO TRAVEL DUE TO HYDRAULIC SHORTAGE. WORKING TEST IS UNCONFIRMED. / 作動油不足により動作不可、各部未確認

NEED WASHING FOR SHIPPING ON BULK CARRIER SHIP / 在来船輸出の場合は要洗車

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input checked="" type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	300 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	TORN / 破れ (SLIGHT / 小)
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	—
	COMPUTER	—
	MONITOR	—
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました