



LotNo	2122023	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	KOMATSU	YEAR	2014
MODEL	PC210-10	HOUR	6749
S/N	451460		

DOCUMENT/書類     UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	SAA6D107E-2
	S/N	26606622
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり (SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	TAPPET-COVER MINOR OIL LEAK / オイルにじみ

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		OK
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		-
	PINS	BOOM	LOOSE / ガタ
		ARM	LOOSE / ガタ
	BUCKET	LOOSE / ガタ	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	-
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	-
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE / ガタ(SLIGHTLY/小)
------------	------------------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	CONTROL VALVE MINOR OIL LEAK / コントロールバルブオイルにじみ

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	NEED WASHING. / 要洗車
--------	---------------------

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	600 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	YES / あり
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	OK
	COMPUTER	OK
	MONITOR	ERROR INDICATING / エラー表示あり
	BATTERY	OK
	NOTE	INSIDE GLASS ACRYLIC TO MODIFICATION / サイドガラスアクリル板補修あり

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました