



LotNo	1124010	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	YANMAR	YEAR	2008
MODEL	Vio35-5	HOUR	6488
S/N	51720B		

DOCUMENT/書類     UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-	
	S/N	82774	
	COOLANT	OK	
	OIL	OK	
	START	OK	
	BLOW-BY	NO / なし	
	NOISE	NO / なし	
	EPA	NO / なし	
	NOTE		

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	SWING
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		OK	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		OK	
	BLADE	OK	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		OK	
NOTE	ARM CRANE/アームクレーン		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	OK
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	SLEWING-BRAKE DOES NOT WORK WELL/旋回ブレーキ効きが悪い
------------	--

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
NOTE		

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	RUBBER
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	<input checked="" type="checkbox"/> 300 mm	LEFT SIDE CUT / 左側切れ	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	LEFT SIDE BROKEN / 左側破損	
	TRACK ROLLER	LEFT SIDE 2P BROKEN / 左側2箇所破損	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
NOTE			

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	-
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました