



LotNo	2122002	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	KOMATSU	YEAR	2007
MODEL	PC78US-6N0	HOURL	8561
S/N	11203		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	S4D95LE-3-A
	S/N	121758
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	2 PIECES BOOM
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		OK
	BUCKET	TYPE	STD
			OK
	BLADE		OK
	PINS	BOOM	LOOSE / ガタ
		ARM	LOOSE / ガタ
	BUCKET	LOOSE / ガタ	
NOTE			

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	-
	ARM	OK
	BUCKET	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	BLADE	OK
	NOTE	

TURN TABLE	LOOSE / ガタ
------------	------------

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input checked="" type="checkbox"/> W/PAD		
	450 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	DOOR WINDOW MISSING / ドア窓欠損
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	OK
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	OK
	NOTE	

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました