detin Auction
MAKER

GREEN AUCTION

				_
-	\sim	\ / A	$\boldsymbol{\tau}$	
$-\mathbf{x}$	- 1	\/ / / /		_
EX	-	$\mathbf{v} \boldsymbol{\wedge}$	\mathbf{I}	ı١

GREEN Rection						_					
リーン オークション	LotNo 2122006 LC	OCATION KO	BE-N								
MAKER	HITACHI	YEAR	201	4							
MODEL	ZX75US-3	HOUR	593	5				ocu	MENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車	
S/N	64436										
		1						_			
MODEL	-			Ш	воом	TYPE	STD		воом	ок	
S/N	-					ОК			SWING	_	
COOLANT	ок			Ш	ARM	TYPE	STD	2	ARM	OIL LEAK / オイル漏れ(SLIGHT / 小)	
OIL	ок					ок		CYLINDERS	BUCKET	ок	
START	ок			RONT	PIPING	ок		IE IE	BLADE	ок	
<u> </u>	NO / なし				BUCKET	TYPE	STD	"			
i			-	ATTACHMENT		ок			NOTE		
NOISE	NO / なし		_	[울]	BLADE						
EPA	NO / なし			E	PINS BC	ВООМ	ОК	TURN TABLE OK		ок	
NOTE				Γ'	_'	ARM	ОК		HYDRAULIC		
					BUCKET	BUCKET LOOSE (SLIGHT) / ガタ(小)		PUMP	ок		
				Ш	NOTE				TRAVEL	ок	
SHOE	TYPE STEEL							S S S	SWING	ок	
₩/PAD				\Box	CAB/CNP	ок		CONTROL	CONTROL	ок	
450 mm	PADS WORN / パッド摩耗		_	H	ROPS	NO / なし		 ĮΫ́	NOTE		
	ок			Н	SEAT	SEAT OK CONTROL EVER A/C OR HEATER OK COMPUTER OK					
CARRIER ROLLER	ок			Н	CONTROL						
TRACK ROLLER	ок			CAB	A/C OR			ATTACHMENT -		_	
FRONT IDLER	ок			1×1				R	REMARK		
SPROCKET	ок			CNP	MONITOR						
' <u> </u>						DEAD / あぇ				- / / -	
NOTE				NOTE		. ,			E / クレーン付き R CAMERA MONITOR / リアカメラ付き		

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

^{*}Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

^{*2017}年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました