



LotNo	2122021	LOCATION	KOBE-N
MAKER	HITACHI	YEAR	-
MODEL	ZX135US-6	HOUR	10706
S/N	511846		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	-
	S/N	-
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	NO / なし
	NOISE	NO / なし
	EPA	NO / なし
	NOTE	POOR ENGINE STARTABILITY (SEVERE) WHEN ENGINE IS COLD / 冷間時エンジン始動性悪い

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
			OK
	ARM	TYPE	STD
			OK
	PIPING		OK
	BUCKET	TYPE	-
			-
	BLADE		-
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
	BUCKET	OK	
NOTE	WITHOUT BUCKET & LINK / バケット & リンク 付属しない		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	-
	ARM	OK
	BUCKET	OK
	BLADE	-
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK

STAMPED SERIAL NUMBER NOT CHECKED / 刻印未確認

*PERFECT WASHING NOT POSSIBLE.
CHECK WITH FORWARDER WHEN EXPORTING.
(完璧な洗車不可能、輸出の際は乙仲へ要確認。)

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input type="checkbox"/> W/PAD		
	500 mm	OK	
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	OK	
	NOTE		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	OK
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	WEAK / 弱い
	NOTE	WITH AROUND VIEW CAMERA & MONITOR / 3方向カメラ付き

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました