



LotNo	6122001	LOCATION	HAKATA-S*
MAKER	SUMITOMO	YEAR	2000
MODEL	HB43W-3	HOUR	3444
S/N	3020	MILE	-

DOCUMENT/書類       UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

MODEL	-
S/N	-
COOLANT	OK
OIL	OK
START	OK
BLOW-BY	YES / あり
NOISE	NO / なし
EPA	NO / なし
NOTE	OIL-PAN MINOR OIL LEAK / オイルにじみ MILKY MIXED WITH WATER/エンジンオイル白濁

RATED POWER	-	KVA
RATED AMPERE	-	A
TERMINAL	-	
CIRCUIT BREAKER	-	
INSLATION	-	MΩ
NOTE		

RATED PRESS	-	Kgf/m <sup>2</sup>	Mpa	RATED AIR	-	m <sup>3</sup> /min
AIR VALVE	-					
SAFTY VALVE	-					
UNLOAD	-					
OIL	-					
NOTE						

LIGHTS	-
MONITOR	OK
SWITCH	OK
BATTERY	DEAD / あがり
NOTE	

BLANK

PUMP	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
HOPPER CYLINDER	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
PIVOT CYLINDER	-
SCREED CYLINDER (UP/DOWN)	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
SCREED CYLINDER (EXPENDABLE)	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
CONTROL VALVE	-
NOTE	BURNER NOT TESTED / バーナー未確認

CAB/CNP	-
SEAT	OK
NOTE	

IRON	WIDTH	-	m
	OK		
EXTENSION IRON	WIDTH	-	m
	OK		
SCREW(SUB)	-		
NOTE			

TIRE	SIZE	F 18×6×12 1/8	R 13.5-20
	OK		
SHOE	WIDTH	-	mm
PIN BUSH	-		
CARRIER ROLLER	-		
TRACK ROLLER	-		
FRONT IDLER	-		
SPROCKETS	-		
NOTE			

OTHER ITEMS				NOTE
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

REMARK	STAMPED SERIAL NUMBER UNKNOWN / 機械打刻未確認
--------	---

FINISHER

ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.  
 \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。  
 \*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged  
 \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました