GREEN Ruction
グリーン オークション

## GREEN ALICTION

CITELIN ACCTION									
LotNo	6122005	LC	CATION	KO	KOBE-N				
MITSU	JBISHI	YEAR		_					
MG23	0	HOUR		9696					

## **GRADER**

M	AKER	MITSUBISHI	YEAR	-									
М	ODEL	MG230	HOUR	96	96					□ DOCUMENT/書類		☐ UNABL	 LE TO TRAVEL(START)/不動車
S/	′N	2GA00370	MILE	22	98KM								
				·									
ENGINE	MODEL	-	$\Box$ $\Box$	GEAR	ок			FRONT FRAME	ок		\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	BLADE	ок
	S/N	6D31-019423	TRA	SHIFT	ок			REAR FRAME	ок		ĀŢŢ	RIPPER OR SCARIFIER	ок
	COOLANT	ок	TRANSMISSION	OIL	ок	FRAME		CIRCLE GEAR	ок		TACHMENT	NOTE	
	OIL	ок	SSIO	NOTE			PINION GEAR	ок		ENT			
	START	ок					╽┈	NOTE			1느		
	BLOW-BY	NO / なし	$\exists$ =									FOOT	ок
	NOISE	NO / なし		PUMP OK								PARKING	ок
	EPA	NO / なし		LIFT	ок		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			BRAKE	NOTE	SLOW ACCUMULATION OF	
	NOTE			CYLINDER TILT	ОК			CAB/CNP	ОК				COMPRESSION AIR / エア一溜まり遅 い
	NOTE			CYLINDER	ок	/ オイルにじみ / オイルにじみ	ROPS	NO / な	:し				
				SIDE SHIFT	MINOR OIL LEAK / 3		SEAT		ок			SIZE	11.00-20 10PR
				CENTER SHIFT	MINOR OIL LEAK / 5	ナイルにじみ	ÄNO	NOTE				TIRE CONDITION	ОК
			[ ]	ARTICURATOR	ок		PΥ				IZ.	NOTE	
	LIGHT	-	HYDRAULIC	LEANING	MINOR OIL LEAK / 5	ナイルにじみ					"	INOTE	
	WIPER	_	미년	CIRCLE DRIVE	ок					L			
ELECTRICAL	HEATER	_		LINKAGE	ок	R	FRONT AXLE OK  REAR AXLE OK				REMARK		
	A/C	_	$\exists \vdash$	CONTROL VALVE	ок								
	BATTERY	DEAD / あがり		OIL LEVEL	ок		CI	ENTER PIN	ОК				
	NOTE	MONITOR DEFECT (AIR) / モニター 良(エア)	-不	NOTE			N	OTE					

- ATTENTION/注意 \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
  - \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
  - \*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
  - \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました