

MAKER

GREEN ALICTION

GILLIN AUCTION										
LotNo	6122006	LC	CATION	KO	BE-N					
MITSU	JBISHI		YEAR		_					
MG23	0		HOUR		1080					

GRADER

WIZIN		WILLOODIOLI													
MODEL		MG230 HG		1080							□ DOCUMENT/書類	頁	✓ UNABL	_E TO TRAVEL(START)/不動車	
S/N		2GA00518 MILE			9407km										
FNGINE	MODEL	_	$\neg \Gamma$	GEAR		ок			FRON		ок		$\left \cdot \right $	BLADE	ок
	S/N	_		SHIFT					REAF FRAM		ок			RIPPER OR SCARIFIER	ок
	COOLANT	ок		SHIFT					CIRC GEAF		ок	CHMENT		NOTE	
	OIL	ок		NOTE	CONTROL LEVER STIFF / 変速レ バー固い		RAME	PINIC	ON GEAR	ок					
	START	NG	<u>ا</u> ا	2				NOT	E			1∟			
	BLOW-BY	NO / なし	7,										$ \Gamma $	FOOT	ок
	NOISE	NO / なし		PUMP)	ок								PARKING	ок
	EPA	NO / なし	T۱	LINE		ОК								NOTE	
		NOTE MINOR OIL LEAK / オイルにじみ		CYLIN	CYLINDER	ОК		CAB	-	B/CNP	OK		41'''		
				TILT CYLINE	DER	ок			ROP	PS	NO / な	L	J∟		
		ELECTRICITY TO THE PANEL, BUT STARTER MOTOR NOT WORKING / 通電するがセル回らない		SIDE SHIFT		ок	BIN/C		T	ок			SIZE	10.00-20 10PR	
				CENTE SHIFT	R.	ок		イルにじみ ANOPY	NOTE					TIRE CONDITION	ок
				j [JRATOR	MINOR OIL LEAK / 2	オイルにじみ	ルにじみ P						NOTE	
EI ECTRICAL	LIGHT	_		LEANI		ок		L] "	NOTE	
	WIPER	_		CIRCLE DRIVE		ок		_							
	HEATER	_	71	LINKA		ок		FRONT AXLE OK			-	REMARK			
	A/C	-		CONTF VALVE		ок		REAR AXLE OK							41
	BATTERY	DEAD / あがり	71	OIL LE	EVEL	ок		C	CENTER PIN OK				UNABLE TO START ENGINE / :		ART ENGINE / エンジン不動
	NOTE			NOTE			N		NOTE					*NEED LIFT CHARGE FOR RELEASING.(別途リフトチャージ必要)	

- ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 - *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 - *Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 - *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました