	CREEN Number	GREE	N AUCT	ΓΙΟΝ											EXCAVATOR
71-	> #-95a>	LotNo	LOCAT	OCATION YOKOHAMA					1					EXCAVATOR	
MAKER		CATERPILLAR			AR	20	07					122th			22th Internet Auction 2024/09/19 ~ 2024/09/20
MODEL		308CCR			HOUR 3136								SUM	IENT/書類	☐ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
S/	/N	CPE040	75							_					
ENGINE	MODEL	4M40				ВООМ		TYPE	STD			ВООМ	OIL LEAKING SLIGHTLY/オイル漏れ小		
	S/N	HJ1216							ок				SWING	-	
	COOLANT	ОК				1	ARM		TYPE	STD		Q ARM		ОК	
	OIL					1 ,	п		ок			CYLINDERS	BUCKET	ОК	
	START	ОК	ок					PIPING		- T) (DE	Lozp		ERS	BLADE	ок
	BLOW-BY	NO/なし						<u>:</u>	TYPE OK	STD			NOTE		
	NOISE	NO/なし					BLADE			 ドめくれあり					
	EPA	YES/あり					PINS		ВООМ	OK		_	JRN TABLE	ОК	
	NOTE						1 =		_	ARM	OK		L	JRN TABLE	OK .
										BUCKET	BUCKET LOOSE/ガタ(MODERATELY/中)			HYDRAULIC PUMP	ок
								NOTE						TRAVEL	ок
	SHOE	TYPE	TYPE STEEL				7 L						C	SWING	ок
UNDERCARRIAG	W/PAD	ок					$+$ \vdash	CAB/C	NP	OK		CONTROL	CONTROL	ок	
	450 mm PIN BUSH	ок				1	ROPS		NO/なし		-	NOTE			
	CARRIER					$\ \cdot\ $	SEAT		OK						
	ROLLER TRACK	ОК	OK BACK COVER TURNED UP. 裏側カバーめくれあり				ر ا ا	CONTR LEVER A/C O		OK		Α	TTACHMENT	-	
	ROLLER FRONT	BACK CO				カバ ー めくれあり			₹	OK					
	IDLER SPROCKET	OK				CAB/CNP	MONIT		ок		_	EMARK 7t CRANE H	OOK. 4 WAY MULTI LEVER		

ATTENTION/注意

NOTE

RADIO BROKEN. ラジオ破損あり

ОК

BATTERY

NOTE

*For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
*Starting from 1st August 2017,for each successful bid a " Successful Bid Fee" will be charged
*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました

RELEASING FEE JPY10000 出庫料 ¥10,000

前カバー歪みあり要洗車

BOTH SIDE FRONT COVERS DEFORM. NEED WASHING. 右前、左