	CRISIN Russen	GREEN AUCTION											CARRIER DUMP			
グリーン オータション		LotNo 7122005 LOCAT		TION HAKA		TA-A								CARRIER DUMP		
MAKER		YANMAR		/EAR		1999						122th	Internet Aud	ction $2024/09/19 \sim 2024/09/$	20	
MODEL		C30R H		HOUR		237					□ DOCUMENT/書類		UNABL	E TO TRAVEL(START)/不動車		
S/N		D30RA-11335 MIL		.E							. – 77					
	MODEL	3TN88F		GEAF	}	ОК			TIRE	SIZE	-		FRONT AXLE	-		
	S/N	24	4038	SHIFT	Γ	ОК		<b>□</b>		OK			REAR AXLE	-		
	COOLANT	ОК		OIL		ОК			SHOE	TYPE	RUBBER		STEERING	-		
	OIL	ОК		OIL NOTE	Ē			UNDERCARRIAGE	W/PAD	ОК		T OTHE	SUSPENSION CYLINDER	-	_	
	START	ОК	<u> </u>	2				RIA	NOTE			点影	ETALAL	-		
<b>ENGINE</b>	BLOW-BY	NO						] R					NOTE			
NE	NOISE	NO		PUM	P	ОК		T								
	EPA	NO/なし		LIFT		ОК		_	T	01/		_				
	NOTE			0 // 1	NDER RING	DER			CHASSIS	OK		BLANK			_	
				STEE CYLIN NOT		ER		၂	FRAME	ОК		]				
				NOT	_			CHASSIS	VESSEL	OK						
								SIS	NOTE							
	LIGHT	LEFT SIDE DEFECT. 左側点灯した	はい													
ELECTRICAL	WIPER	-	<del>- </del>					, L					FMA DV			
	HEATER	-		CAB/	CNP	-		╛┌	FOOT	ОК			REMARK SERIAL PLATE MISSING. プレート欠損			
	A/C	_	<u> </u>	SEAT	•	OK			PARKING	ОК		╢				
		DEAD/あがり		CARF	RIER	ОК		BRAKE	RETARDER OK							
CAL	BATTERY	DEAD/ Ø) N'Y	9	NOTE	=				NOTE			4				
	NOTE			CARF				m	NOTE							

## ATTENTION/注意

- \*For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
  \*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
  \*Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
  \*2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました