GREEN Ruction
MAKER

GREEN ALICTION

			71 V				
צ	LotNo	2247007	LOCATION	KO			
	SUMI	ТОМО	YEAR		2012		
	SH12	5X−3B	HOUR	HOUR !		5549	
	DD77	1.0					

	EX	C	4١	/ A	T	O	R
--	----	---	----	------------	---	---	---

М	ODEL	SH125	K−3B	HOUR	554	19					CON	MENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
S/	'N	BB7716	3										
	MODEL	_					ВООМ	TYPE	STD			ВООМ	ок
	S/N	_						ок	'			SWING	_
	COOLANT	ок					ARM	TYPE	STD		9	ARM	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
	OIL	_						ок	ок		CYLINDERS	BUCKET	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
_	START					FRONT	PIPING	ок	Ж		IER IER IER		ок
ENGINE					_		BUCKET	TYPE	STD		0		
픎					_	ΙŢ		ок				NOTE	
	NOISE	NO / なし			_	NE CENT	BLADE	ок					
	EPA	-				ATTACHMENT	PINS	воом	ок		TU	RN TABLE	ок
	NOTE					Γ		ARM	ок		\vdash	HYDRAULIC	
								BUCKET	UCKET OK			PUMP	ок
							NOTE					TRAVEL	ок
IDERCAR	SHOE	TYPE STEEL									000	SWING	ок
	☐ W/PAD						CAB/CNP OK			CONTROL	CONTROL	ок	
					_		ROPS				ľ	NOTE	
					_		SEAT OK						4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー
	RULLER	ок ок					CONTROL						
	RULLER					CAB,	LEVER A/C OR	NG			АТ	TACHMENT	_
	FRONT IDLER	ок				\sim				RE	REMARK		
	SPROCKET	ЕТ ОК				CNP	MONITOR						
	NOTE						BATTERY OK NOTE						
	NOTE												

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

^{*}Starting from 1st August 2017, for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

^{*2017}年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました