GREEN Ruction	
グリーン ナークション	

GREEN AUCTION

MINI	FX	$C\Delta$	/Δ	$\Gamma \cap F$
IAITIAT		$\cup_{\mathcal{H}}$	\prime	IUT

GREEN Auction						_				WINI LACAVATOR
リーン オー クション	LotNo 1124009 L	OCATION KO	BE-N							
IAKER	KUBOTA	YEAR	201	4						
ODEL U-35-5 HOUR 4			415	4155				CU	MENT/書類	□ UNABLE TO TRAVEL(START)/不動車
/N	71363					_				
MODEL	-				воом	TYPE	STD		воом	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
S/N	_					ок			SWING	ок
COOLANT	NOT ENOUGH, WATER BLOW / }	液不足, 噴き戻し			ARM	TYPE	STD	2	ARM	ок
OIL	ок					ок		CYLINDERS	BUCKET	ок
START	ок			FRONT	PIPING	ок		景	BLADE	ок
	YES / あり				LDUUNEL	TYPE	STD	 "		
NOISE	NO / なし			ATTACHMENT		ОК		 NOTE		
				ME	BLADE	OK	T			
EPA	NO / なし		_	E	PINS	ВООМ	OK	TL	IRN TABLE	ок
NOTE						ARM	OK		HYDRAULIC	MINOR OIL LEAK / オイルにじみ
						BUCKET	LOOSE / ガタ		PUMP	
					NOTE				TRAVEL	OK .
SHOE	TYPE STEEL							CONTRO	SWING	ОК
300 mm	ок				CAB/CNP	ок		PG.	CONTROL	ок
	ок				ROPS	NO / なし		ľ	NOTE	AMANAMILI TILI EVED / AMANAMILI TILI S
CARRIER	ок		\dashv		SEAT	ок				4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー
ROLLER TRACK	ок				CONTROL LEVER	ок		H		I.
ROLLER FRONT			_	CAB/	A/C OR HEATER	_		Α٦	TACHMENT	-
IDLER	ок			CNP	COMPUTER	_		RI	MARK	
SPROCKET	ОК			"	MONITOR	_				
NOTE					BATTERY OK		МΔ	CHINE OVERHEAT BE CAREFUL / オーバーヒート注意		
					NOTE			IVIA	OLINE OVER	TIENT DE OANEI DE / A

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge. The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.

*別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいますようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。

^{*}Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged

^{*2017}年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました