



LotNo	2124028	LOCATION	KOBE-N
MAKER	KOMATSU	YEAR	2008
MODEL	PC200-8N1	HOOR	7915
S/N	312615		

DOCUMENT/書類 UNABLE TO TRAVEL(START)/不働車

ENGINE	MODEL	SAA6D107E-1
	S/N	26517394
	COOLANT	OK
	OIL	OK
	START	OK
	BLOW-BY	YES / あり (SLIGHTLY/小)
	NOISE	NO / なし
	EPA	YES / あり
	NOTE	

FRONT ATTACHMENT	BOOM	TYPE	STD
		OK	
	ARM	TYPE	STD
		CRACKED / 亀裂	
	PIPING	-	
	BUCKET	TYPE	STD
		BOTTOM WORN / 底部摩耗	
	BLADE	-	
	PINS	BOOM	OK
		ARM	OK
BUCKET		LOOSE / ガタ	
NOTE	2.9t ARMCRANE / 2.9t クレーン付き		

CYLINDERS	BOOM	OK
	SWING	-
	ARM	OIL LEAK / オイル漏れ
	BUCKET	OK
	BLADE	-
	NOTE	

TURN TABLE	OK
------------	----

CONTROL	HYDRAULIC PUMP	OK
	TRAVEL	OK
	SWING	OK
	CONTROL	OK
	NOTE	4WAY MULTI LEVER / 4WAYマルチレバー

ATTACHMENT	-
------------	---

REMARK	PUNCHED SERIAL MARK UNCLEAR / 本体打刻不鮮明 NEED WASHING / 要洗車
--------	---

UNDERCARRIAGE	SHOE	TYPE	STEEL
	<input type="checkbox"/> W/PAD	OK	
	600 mm		
	PIN BUSH	OK	
	CARRIER ROLLER	OK	
	TRACK ROLLER	OK	
	FRONT IDLER	OK	
	SPROCKET	WORN / 摩耗	
NOTE	RECOIL-SPRING(RIGHT) CRACKED / 右リコイルスプリング割れ		

CAB/CNP	CAB/CNP	OK
	ROPS	NO / なし
	SEAT	OK
	CONTROL LEVER	OK
	A/C OR HEATER	OK
	COMPUTER	OK
	MONITOR	OK
	BATTERY	DEAD / あがり
	NOTE	W/ REAR VIEWER CAMERA MONITOR / リアカメラ付き

ATTENTION/注意 *For unit required washing or repair, extra fee will be charge.The purpose of this condition report is just for reference, there is no warranty to the accuracy of the information.
 *別途修理、洗車の費用がかかる場合があります。ご了承くださいませようお願いします。この査定書は、あくまで参考資料です。実際の機械のコンディションを保障するものではありません。
 *Starting from 1st August 2017,for each successful bid a "Successful Bid Fee" will be charged
 *2017年8月1日より各落札ロットごとに「落札手数料」が必須となりました